

Release Notes

LCOS 10.34 SU6

Inhaltsübersicht

03	1. Einleitung
03	2. Das Release-Tag in der Software-Bezeichnung
04	3. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.34
04	4. Hinweise zu LCOS 10.34
04	Informationen zu Werkseinstellungen
05	5. Feature-Übersicht LCOS 10.34
05	5.1 Feature-Highlights
05	SD-WAN – Application Routing
05	SD-WAN – Layer-7-Applikationskontrolle in der Firewall
05	WLC-Funktionen im vRouter (vWLC)
06	5.2 Weitere Features
06	Flexible und zukunftssichere Telefonie an allen Standorten
06	TLS 1.3
06	IKEv2 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)
06	IKEv2 Split-DNS
06	IKEv2 Fragmentierung
06	Erweiterung bei Client-Reservierungen im DHCPv6-Server
07	Doppelte Anzahl an Public Spot-Usern
08	6. Historie LCOS 10.34
08	LCOS-Änderungen 10.34.0309 SU6



09 LCOS-Änderungen 10.34.0308 SU5

10 LCOS-Änderungen 10.34.0305 SU4

10 LCOS-Änderungen 10.34.0304 RU3

12 LCOS-Änderungen 10.34.0168 RU2

13 LCOS-Änderungen 10.34.0162 RU1

15 LCOS-Änderungen 10.34.0100 Rel

17 **7. Allgemeine Hinweise**

17 Haftungsausschluss

17 Sichern der aktuellen Konfiguration

17 Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes

1. Einleitung

Alle Mitglieder der LANCOM Betriebssystem-Familie – LCOS, LCOS SX, LCOS LX und LCOS FX – sind die vertrauenswürdige Grundlage für das gesamte LANCOM Produktportfolio. Im Rahmen der von den Produkten vorgegebenen Hardware ist die jeweils aktuelle Firmware-Version für alle LANCOM Produkte verfügbar und wird von LANCOM Systems kostenlos zum Download angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LCOS Software Release 10.34 SU6 sowie die Änderungen und Verbesserungen zur Vorversion.

Beachten Sie vor der Durchführung des Firmware-Update unbedingt die Hinweise im Kapitel 7 „Allgemeine Hinweise“ dieses Dokumentes.

Aktuelle Support-Hinweise und sowie Informationen über bekannte Einschränkungen zur aktuellen LCOS-Version finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite <https://www.lancom-systems.de/service-support/soforthilfe/aktuelle-support-hinweise/>

2. Das Release-Tag in der Software-Bezeichnung

Release Candidate (RC)

Ein Release Candidate ist umfangreich von LANCOM getestet und enthält neue Betriebssystem-Features. Er dient als Praxistest und wird deshalb für den Einsatz in Produktivumgebungen nicht empfohlen.

Release-Version (Rel)

Das Release ist umfangreich geprüft und in der Praxis erfolgreich getestet. Es enthält neue Features und Verbesserungen bisheriger LANCOM Betriebssystem-Versionen und wird daher für den Einsatz in Produktivumgebungen empfohlen.

Release Update (RU)

Ein Release Update dient zur nachträglichen Weiterentwicklung einer initialen Release-Version in Produktivumgebungen und enthält Detailverbesserungen, Security Fixes, Bug Fixes und kleinere Features.

Security Update (SU)

Enthält wichtige Security Fixes des jeweiligen LANCOM Betriebssystem-Versionstandes und sichert Ihnen fortlaufend einen sehr hohen Sicherheitsstandard in Ihrer Produktivumgebung.

3. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.34

Grundsätzlich werden alle LANCOM Produkte über die gesamte Lebenszeit regelmäßig mit Major Releases bedient, welche neue Features und Bugfixes beinhalten.

Auch für Geräte, die keine aktuelle LCOS-Version unterstützen, werden in regelmäßigen Abständen LCOS Release Updates inklusive Bugfixes und allgemeinen Verbesserungen bereitgestellt. Eine Übersicht über die aktuell unterstützte LCOS-Version für Ihr Gerät finden Sie unter <https://www.lancom-systems.de/produkte/firmware/lifecycle-management/produkttabellen/>

Die Unterstützung für die folgenden Geräte entfällt ab LCOS 10.34:

- LANCOM 831A
- LANCOM IAP-322
- LANCOM L-451agn
- LANCOM L-452agn
- LANCOM L-460agn
- LANCOM OAP-3G

4. Hinweise zu LCOS 10.34

Informationen zu Werkseinstellungen

Geräte, die mit LCOS 10.00 oder größer ausgeliefert werden, kontaktieren automatisch die LANCOM Management Cloud (LMC). Diese Funktionalität ermöglicht eine Zero-Touch-Inbetriebnahme von neuen Geräten. Falls die LMC nicht verwendet werden soll, kann diese Funktionalität über den Grundeinstellungs-Wizard bei der Erstinstallation oder im LANconfig jederzeit unter Management > LMC deaktiviert werden. Eine spätere Verwendung der LMC ist jederzeit wieder manuell aktivierbar.

5. Feature-Übersicht LCOS 10.34

5.1 Feature-Highlights

SD-WAN – Application Routing

Profitieren Sie von einem deutlichen Performance-Gewinn bei der Nutzung moderner Cloud-Anwendungen (z.B. Office 365, SalesForce, etc.). SD-WAN Application Routing kann Cloud-basierte Anwendungen erkennen und leitet diese direkt ins Internet (Local Break-out). Dies entlastet die VPN-Strecke zur Zentrale als auch die Internetleitung in der Zentrale.

SD-WAN – Layer-7-Applikationskontrolle in der Firewall

Bewahren Sie die Kontrolle über die Nutzung der Anwendungen in Ihrem Netzwerk. Durch die Definition anwendungsbezogener Regeln in der Firewall liegt es in Ihrer Entscheidung, welche Internet-Anwendungen erlaubt, gesperrt, limitiert oder priorisiert werden.

WLC-Funktionen im vRouter (vWLC)

Entscheiden Sie selbst und flexibel, welche Rolle Ihr LANCOM vRouter übernehmen soll: VPN-Gateway oder WLAN-Controller. Der LANCOM vRouter unterstützt ab sofort die Rolle eines virtuellen WLCs (vWLC). Damit können die WLAN-Controller-Funktionalitäten vollständig auf einer Virtualisierungsplattform wie VMWare ESXi oder Microsoft Hyper-V virtualisiert werden. Die Anzahl verwalteter Access Points ist abhängig von der Lizenzkategorie des vRouters.

5.2 Weitere Features

Flexible und zukunftssichere Telefonie an allen Standorten

Mit der Release-Version LCOS 10.34 können Sie Ihre LANCOM Router mit VoIP-Funktionalität nun in Verbindung mit einem CompanyFlex-Anschluss der Deutschen Telekom nutzen. Dies bedeutet, dass Sie zukünftig alle Ihre bisherigen Telefonnummern in lediglich einer SIP-Leitung vereinen, selbst wenn diese aus unterschiedlichen bisherigen ISDN-Anschlüssen stammen. So können Sie Ihre bestehende Telefonanlage bzw. Endgeräte weiterhin nutzen und genießen gleichzeitig alle Vorteile eines neuen, IP-basierten Anschlusses. Darüberhinaus binden Sie verschiedene Unternehmensstandorte flexibel ein und stellen Rufnummernblöcke und Services nach Bedarf in allen Niederlassungen zur Verfügung.

TLS 1.3

Die Unterstützung des neuen Protokolls TLS 1.3 erhöht die Sicherheit beim Gerätezugriff über WEBconfig.

IKEv2 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

IKEv2 unterstützt ab sofort die Authentifizierungsmethode Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Dies ermöglicht deutlich kleinere Schlüssellängen und somit höhere Verschlüsselungs-Effizienz bei gleichem Sicherheitsniveau.

IKEv2 Split-DNS

Split-DNS ermöglicht die DNS-Auflösung bestimmter interner Domänen über einen VPN-Tunnel, während für alle anderen DNS-Anfragen ein öffentlicher DNS-Server verwendet wird.

IKEv2 Fragmentierung

Ermöglicht die effiziente Fragmentierung von IKEv2-Nachrichten (nach RFC 7383) vom VPN-Router selbst, so dass IKE-Pakete vom Transportnetz nicht mehr fragmentiert werden müssen.

Erweiterung bei Client-Reservierungen im DHCPv6-Server

Im DHCPv6-Server können ab sofort Client-Adressen bzw. Präfixe wahlweise anhand von DUID, MAC-Adresse, Interface-ID (nach RFC 3315) oder Remote-ID (nach RFC 4649) zugewiesen werden.

Doppelte Anzahl an Public Spot-Usern

Für die LANCOM 178x- und 179x-Serie mit Public Spot Option erhöht sich die Anzahl der User von 64 auf 128.

Weitere Features finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Builds im Kapitel 6 „Historie LCOS 10.34“.

6. Historie LCOS 10.34

LCOS-Änderungen 10.34.0309 SU6

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

→ Es wurde eine Sicherheitslücke im Webinterface behoben, durch die unauthentifizierte Angreifer mit einem manipulierten Paket einen unvermittelten Neustart des Gerätes hervorrufen konnten (DoS-Attacke). Betroffen war der Administrations-Zugriff per WEBconfig aus dem LAN sowie aus dem WAN (sofern der Management-Zugriff für HTTP/HTTPS aus dem WAN erlaubt wurde) sowie die Web-Dienste IPSec-over-HTTPS, SCEP, OCSP-Server/-Responder und der Public Spot.

In der Standard-Konfiguration ist der Zugriff auf den Router aus dem WAN deaktiviert, wodurch der Router in diesem Fall von der Sicherheitslücke nicht betroffen war. Das Protokoll TR-069 war von der Sicherheitslücke ebenfalls nicht betroffen.

LCOS-Änderungen 10.34.0308 SU5

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

- Es wurde eine Schwachstelle in der OpenSSL-Bibliothek behoben (CVE-2022-0778).
- Es wurde eine Schwachstelle in der zlib-Bibliothek behoben (CVE-2018-25032).
- Das WEBconfig- bzw. TLS-Gerätezertifikat eines mit LCOS betriebenen LANCOM Gerätes wurde über das Ablaufdatum im Jahr 2024 hinaus nicht automatisch vom Gerät verlängert.

LCOS-Änderungen 10.34.0305 SU4

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

- Wenn H.323 in der Konfiguration aktiviert ist (Standardeinstellung), wird dieses nach einer Aktualisierung auf LCOS 10.34 SU4 deaktiviert. Wird das Protokoll in der Konfiguration wieder aktiviert, erfolgt eine Nachricht im Syslog-Protokoll.

LCOS-Änderungen 10.34.0304 RU3

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

- In der Tabelle zum Eintragen von Diensten, die in der Netzerklste des Bonjour-Proxy verwendet werden können, wurde ein Komma als Separator für mehrere Dienste nicht akzeptiert.
- Die Längen-Prüfung von ICMPv6-Paketen in der IPv6-Firewall funktionierte nicht korrekt. Dies konnte dazu führen, dass ICMPv6-Pakete vom Router mit der Meldung „intruder detection“ verworfen wurden.
- Die Schaltflächen zur Zertifikatsverwaltung wurden im WEBconfig nicht angezeigt. Es konnte somit kein neues Zertifikat erstellt, ein Zertifikat widerrufen oder als gültig erklärt werden.

WLAN

- Die IEEE 802.11u-Parameter ‚Include-in-Beacon-OUI‘ und ‚Additional-OUI‘ ließen auf der Konsole lediglich die Eingabe von Kleinbuchstaben zu. In LANconfig wurden für diese Parameter aber auch Großbuchstaben zugelassen. Großbuchstaben werden jetzt in Kleinbuchstaben konvertiert.
- Aufgrund eines Fehlers in der Verwaltung von ‚Circuit IDs‘ konnte es in einem Public Spot-Szenario zu Anmeldeproblemen bei WLAN-Clients kommen.
- Änderungen in der Tabelle ‚E-Mail-Domains‘ in dem Menü ‚Public Spot / E-Mail‘ wurden nicht ohne Neustart des Gerätes übernommen.

- Bei der Verwaltung von Public Spot-Benutzern per WEBconfig im Menü ‚Setup-Wizards / Public-Spot-Benutzer verwalten‘ konnte es zu einer Meldung mit dem Inhalt „DataTables warning (table id = ‚pbspotTable‘):“ kommen, wenn das Passwort eines Benutzers ein Backslash-Zeichen ‚\‘ enthielt.

VoIP

- Bei einem eingehenden SIP-Telefonat stellt der anrufende Teilnehmer (in diesem Fall der Provider) den UAC (User Agent Client) dar und der annehmende Teilnehmer (in diesem Fall der LANCOM Router) den UAS (User Agent Server). Kommt es zu einer Änderung bei der Aushandlung (etwa durch ein UPDATE oder ein RE-INVITE), ändert sich die Richtung. Der Provider wird somit zum UAS und der LANCOM Router zum UAC.
Im ‚Session-Expires‘-Header teilt der anrufende Teilnehmer mit, wie lange die ausgehandelte Sitzung initial dauern darf und ob der UAC oder der UAS die Aktualisierung der Session vornimmt (der ‚Refresher‘). Der ‚Refresher‘ bleibt üblicherweise gleich (z.B. der Provider), daher ändert sich die Rolle von UAC zu UAS und muss in einem UPDATE oder RE-INVITE entsprechend angepasst werden.
Kam es bei einem eingehenden Anruf mit enthaltenem ‚Session-Expires‘-Header mit dem ‚Refresher‘-UAC zu einer Änderung der Codecs, sendete der LANCOM Router ein RE-INVITE mit dem im initialen ‚Session-Expires‘-Header enthaltenen ‚Refresher‘ UAC statt UAS an den Provider. Der LANCOM Router hätte somit das ‚Refresh Request‘ zum Provider senden müssen, was aber nicht vorgesehen ist. Es fand somit kein Session-Refresh mehr statt.
Dies führte dazu, dass das Telefonat nach Ablauf des ‚Session-Expires‘-Timer abbrach (z.B. nach 30 Minuten).
- Bei einer Rufweiterleitung mittels ‚Semi-Attended Transfer‘ verwendete der Router Platzhalter für die ‚Call-ID‘, das ‚From‘-Tag und das ‚To‘-Tag. Dadurch konnte das Ziel das Telefonat nicht zuordnen und brach die Weiterleitung mit der Fehlermeldung „481 Call Leg/Transaction Does Not Exist“ ab.
- Per SDP eingehende SIP-Update-Pakete wurden vom LANCOM Router ohne SDP beantwortet. In der Folge schlugen Anrufe in Verbindung mit einer nachgeschalteten TK-Anlage fehl.
- War bei einem eingehenden Telefonat ein ‚UPDATE‘ im Allow Header enthalten, welches vom Provider in der Meldung „200 OK“ aber nicht mehr übermittelt wurde, sendete der Router statt eines RE-INVITE ein UPDATE an den Provider. Dies führte dazu, dass das Telefonat vom Provider abgebaut wurde.

LCOS-Änderungen 10.34.0168 RU2

Korrekturen / Anpassungen

VoIP

- Ein LANCOM Router, welcher als Session Border Controller (SBC) verwendet wurde, führte kein Call Routing auf eine alternative Leitung durch, wenn die ursprüngliche Leitung die Fehlermeldung „488 Not Acceptable“ zurückmeldete.
- Wenn ein Soft-Client hinter einer Octopus Netphone TK-Anlage verbunden ist und einen ausgehenden Anruf tätigt, sendet Netphone bei der Annahme des Anrufs eine „REFER“-Nachricht an den LANCOM Router. Der LANCOM Router antwortete jedoch sofort mit einem „Re-Invite“ an Netphone, anstatt zunächst ein „202 Accepted“ an Netphone zu senden. In der Folge kam ein Anruf nicht zustande.
- Wurde durch einen CWMP-Server (CPE WAN Management Protocol) während einer Firmware-Aktualisierung ein weiterer Aktualisierungsvorgang angestoßen, konnte dies dazu führen, dass nach dem Neustart des LANCOM Routers kein lauffähiges LCOS mehr gestartet werden konnte.
- In einem Szenario, in welchem ein LANCOM Router als Session Border Controller (SBC) verwendet wurde, konnte eine Rufweiterleitung auf ein mobiles VoLTE fehlschlagen. In der Folge wurde der Anruf nach der Annahme auf dem VoLTE-Endgerät aufgelegt.
- Bei längeren Telefonaten (z. B. 15 Minuten) sendet der Provider eine UPDATE Meldung an den Voice Call Manager. Wurde die UPDATE Meldung an eine angeschlossene SIP-TK-Anlage weitergeleitet, zählte der Voice Call Manager eine Sequenz-Nummer nicht hoch. Die SIP-TK-Anlage quittierte dies mit der Meldung ‚500 server internal error‘. Dies führte dazu, dass das Telefonat nach Ablauf der in dem ‚session-expire header‘ hinterlegten Zeit (z. B. 30 Minuten) abgebaut wurde.
- In einem Szenario mit einer Swyx / Netphone Media Bridge wurde bei einem ausgehenden Telefonat zu einem Mobilfunk-Teilnehmer der Telekom (VoLTE) ein Re-INVITE zum Provider gesendet und von diesem mit der Meldung ‚491 Request Pending‘ quittiert. Aufgrund einer fehlerhaften Behandlung der Meldung ‚491 Request Pending‘ kam es nach kurzer Zeit zu einem Abbruch des RTP-Datenstroms und dadurch auch zum Abbruch des Telefonats.

LCOS-Änderungen 10.34.0162 RU1

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

- Die Layer-7-Anwendungserkennung funktionierte nicht, wenn diese über die zugehörige VLAN-Tabelle ‚Setup/Layer-7-App-Detection/VLAN‘ auf ein bestimmtes VLAN eingeschränkt wurde.
- Wenn in der Kommandozeile die automatische Lizenzaktivierung verwendet wurde, verharrte der Vorgang nach Eingabe des Kommandozeilen-Befehls im Status ‚Processing‘. Die jeweilige Lizenz wurde nicht auf dem Gerät aktiviert.

VoIP

- Wenn in den Benutzereinstellungen eines SIP-Benutzers eine sofortige Rufweiterschaltung konfiguriert war und als benutzerdefinierte, signalisierte Rufnummer eine ‚Clip no screening‘-Rufnummer angegeben wurde, übermittelte der LANCOM Router eine falsche signalisierte Rufnummer.
- Empfang der Router bei einem Rufaufbau während der ‚Early Media Phase‘ DTMF-Töne und wandelte diese in ein SIP-Info-Paket um, wurde dafür eine neue Transaction-ID verwendet. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Transaction (200 OK) wurde die Transaction ID des SIP-Info-Paketes für die bereits bestehende INVITE-Transaction und für Provisional Responses verwendet. Dies führte zu einem Abbruch des Telefonats.
- Empfang der Router nach einem Refresh Request für den Session Timer vom Provider die Meldung ‚491 Request Pending‘, wurde das Telefonat abgebaut, anstatt den Refresh Request zu wiederholen oder weiterzuleiten.
- Der Voice Call Manager startet das RTP-Monitoring in der ‚Early Media Phase‘. Nach Ablauf des Timers wird das RTP-Monitoring deaktiviert, wenn RTP-Pakete erkannt wurden. Der Voice Call Manager erwartet in diesem Fall einen externen Freiton.
Brach der RTP-Datenstrom ab, erkannte der Voice Call Manager dies nicht und konnte dadurch auch keinen lokalen Freiton generieren.
- Ausgehende Telefonate mit unterdrückter Rufnummer konnten nicht aufgebaut werden, da das Telefonat keinem Benutzer zugeordnet werden konnte.
- Bei einem eingehenden Telefonat mit Weiterleitung an eine Rufgruppe wurde der ‚Allow Header‘ vom Router ausgehend zum Provider entfernt. Dies konnte bei einigen SIP-Telefonen dazu führen, dass Sprach-Daten nicht mehr übertragen werden konnten und das Telefonat abgebaut wurde, wenn das SIP-Telefon die Erneuerung des Session Timers per REINVITE nicht korrekt unterstützte.

- In einem Szenario mit einer Netphone TK-Anlage im Bridge Mode kam ein Telefonat nur mit dem Codec G.711 zustande, obwohl im ersten Invite G.722 verwendet wurde.
- In einem Szenario mit einer Swyx TK-Anlage in Verbindung mit der Option CTI+ wird das Telefonat zuerst mit dem CTI+-Gerät aufgebaut und anschließend an den Ziel-Teilnehmer über ein REFER weitergeleitet. Dabei war auf dem CTI+-Gerät kein Klingelton hörbar, da der verwendete Codec (G.711 bzw. G.722) nicht korrekt ausgehandelt wurde. Weiterhin sendete der LANCOM Router nach dem Session Progress ein RINGING an die Swyx TK-Anlage, obwohl das Telefonat bereits aufgebaut war.
- Es konnte vorkommen, dass der LANCOM Router im ‚183 Session Progress‘ an den Provider das Flag ‚Require: 100rel‘ verschickte, obwohl der verbundene SIP-Teilnehmer dies nicht unterstützte und auch nicht im RINGING bekanntgegeben hatte. Der SIP-Teilnehmer quittierte dies mit der Fehlermeldung ‚500 Server Internal Error‘, womit es zu einem Abbruch des Telefonates kam.
- Bei Empfang der Fehlercodes SIP 403 oder SIP 500 vom Provider wechselt der Router automatisch auf eine weitere dynamische SIP-Leitung.

LCOS-Änderungen 10.34.0100 Rel

Neue Features

- Unterstützung für „Telekom Company Flex“-Zugänge
- Rufe können dynamisch auf verschiedene SIP-Leitungen verteilt werden.
- Die maximale Anzahl von parallelen Gesprächen für eine SIP-Leitung ist konfigurierbar.
- Unterstützung für Early Media

Korrekturen / Anpassungen

Allgemein

- Wurde per Rollout-Wizard ein Skript auf einen Router ausgerollt, welches einen einzelnen Wert in einer Tabellen-Zeile setzte, kam es zu einem unvermittelten Neustart des Gerätes.
- Beim vRouter funktionierte ein Portforwarding nicht, wenn ein Map-Port verwendet wurde, welcher ungleich dem angegebenen Port war.
- Auf einem vRouter konnten bei einem Portforwarding für PPTP die GRE-Pakete nicht der PPTP-Session zugeordnet werden. In der Folge wurden die GRE-Pakete nicht weitergeleitet und die PPTP-Verbindung funktionierte nicht.
- Wurde der vRouter auf einem Hyper-V System betrieben, kam es beim Senden mehrerer großer Pakete in aggregierter Form zu einem Paketverlust. Weiterhin lief ein Paketpuffer nach einiger Zeit voll und wurde nicht mehr freigegeben. Dies konnte generell zu Übertragungsproblemen führen. Speziell bei VPN-Verbindungen war nach einiger Laufzeit die IKE-Aushandlung und auch die Daten-Übertragung gestört.

VPN

- Musste bei der IKE-Aushandlung auf einem Router ein IKE-Paket erneut übertragen werden (Retransmission), wurde vom Router direkt nach der erneuten Übertragung die Meldung ‚ICMP Port Unreachable‘ versendet. Die Meldung ‚ICMP Port Unreachable‘ wird jetzt nach einer Retransmission nicht mehr verschickt.

WLAN

- Bei allen Access Points mit IEEE 802.11ac WLAN-Modul wurde für das Feature ‚Adaptive RF Optimization‘ zusätzlich der Parameter ‚excessive retries‘ hinzugefügt. Müssen Pakete zum WLAN-Endgerät häufig mehrfach übertragen werden, erkennt der Access Point dies und kann anhand dessen den WLAN-Kanal wechseln.

VoIP

- Auf Geräten der 1783-Serie wurden im WEBconfig bei einem Eintrag für einen analogen Benutzer alle analogen- und Wähl-Schnittstellen als ausgewählt angezeigt, wenn ein Benutzereintrag lediglich mit der analogen- und Wähl-Schnittstelle 2 abgespeichert wurde.
- Bei Telekom-VoIP-Anschlüssen konnte es vorkommen, dass bei einem per SIP-Client initiierten Festnetz-Anruf kein „Klingeln“-Signal auf der Leitung ausgegeben wurde, da der Provider ein „Ringing“ ohne Session Description Protocol (SDP) sendete. In der Folge verlief der Rufaufbau bis zur Rufannahme ohne Ton-Signalisierung.
- In einem Szenario mit einer per Gateway-Leitung angebundener SIP-TK-Anlage wurde bei einem eingehenden Telefonat vom LANCOM Router die Session-ID in den SDP-Informationen nicht hochgezählt. Dies führte dazu, dass das Telefonat bei Annahme des Gesprächs abgebaut wurde

7. Allgemeine Hinweise

Haftungsausschluss

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

Sichern der aktuellen Konfiguration

Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue LCOS-Version unbedingt Ihre Konfigurationsdateien!

Wegen umfangreicher Feature-Erweiterungen ist ohne eine Sicherung der Konfigurationsdaten eine Rückkehr auf die alte Firmware **nicht mehr automatisch möglich**.

Wenn Sie Geräte, die Sie über eine Router-Verbindung oder WLAN-Punkt-zu-Punkt-Verbindung erreichen können, aktualisieren möchten, bedenken Sie bitte, dass Sie zuerst das entfernte LANCOM Gerät und anschließend das lokale LANCOM Gerät aktualisieren. Eine Anleitung zur Firmware-Aktualisierung erhalten Sie im LCOS-Referenzhandbuch. **Wir empfehlen zudem, dass produktive Systeme vor dem Einsatz in der Kundenumgebung erst einem internen Test unterzogen werden**, da trotz intensivster interner und externer Qualitätssicherungsmaßnahmen ggf. nicht alle Risiken durch LANCOM Systems ausgeschlossen werden können.

Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes

Durch zahlreiche neue Funktionen in der LCOS-Firmware ist es bei älteren LANCOM Geräten unter Umständen nicht mehr möglich, zwei vollwertige Firmware-Versionen gleichzeitig zu speichern. Um mehr Platz im Speicher zu schaffen, muss dann statt einer vollwertigen Firmware zunächst eine eingeschränkte, kleinere Firmware eingerichtet werden. Hierdurch steht für die andere Firmware im Gerät erheblich mehr Speicher zur Verfügung. Diese Einrichtung ist nur einmalig erforderlich und wird mit einer „Minimalfirmware“ durchgeführt. Nach dem Einspielen der Minimalfirmware steht die Firmsafe-Funktion des LANCOM nur noch in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Das Update auf eine neuere Firmware ist weiterhin problemlos möglich. Das LANCOM Gerät arbeitet nach einem fehlgeschlagenen Update jedoch mit einer Minimalfirmware, die Ihnen ausschließlich den lokalen Zugriff auf das Gerät erlaubt. Alle erweiterten Funktionalitäten, insbesondere die Remote Administration, sind nicht verfügbar, solange die Minimalfirmware aktiv ist.