

Informationen zum

Switch OS 3.30 RU3 für LANCOM GS-13xx

Copyright (c) 2002-2017 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
Deutschland

Internet: <http://www.lancom.de>

06.12.2017, CBuersch

Inhaltsübersicht

1. Einleitung	2
Warnhinweis	2
Hinweis zum Software-Update	2
2. Bekannte Einschränkungen	2
3. Neue Features, Änderungen und Historie	3
LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.30.0321 RU1 ► 3.30.417 RU3	3
LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.23.0006 Rel ► 3.30.0321 RU1	4
LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.23.0001 Rel ► 3.23.0006 Rel	4
LANCOM GS-13xx Switch OS 3.23.0001 Rel	4
4. Bemerkungen	5

1. Einleitung

Warnhinweis

Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue Firmware-Version **unbedingt** Ihre Konfigurationsdateien!

Aufgrund der teils umfangreichen Feature-Erweiterungen ist ohne eine solche Sicherung ein Downgrade auf die alte Firmware nicht mehr automatisch möglich.

Hinweis zum Software-Update

Trennen Sie den Switch während des Firmware-Updates **niemals** vom Stromnetz, da das Gerät bei einem Abbruch des Aktualisierungsvorganges nicht mehr ordnungsgemäß startet.

2. Bekannte Einschränkungen

Aktuelle Support-Hinweise und bekannte Einschränkungen zur aktuellen Switch OS Version finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite: [Aktuelle Support-Hinweise](#)

3. Neue Features, Änderungen und Historie

[LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.30.0321 RU1 ► 3.30.417 RU3](#)

Neue Features

- > Unterstützung des neuen SFP-Kupfermoduls LANCOM SFP-CO1
- > Neue Funktion "Passwort-Richtlinie" (Mindestanforderungen an ein sicheres Passwort)

Korrekturen / Anpassungen

- > Allgemeine Stabilitätsverbesserungen

[LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.23.0006 Rel ► 3.30.0321 RU1](#)

Korrekturen / Anpassungen

- > Obwohl im LLDP mehrere IPv6-Management-Adressen angekündigt wurden, zeigte der Dialog "LLDP > LLDP Neighbours" nur die erste IPv6 Management Adresse an.
- > Eine zweite über LLDP gelernte Management-Adresse eines anderen Device konnte nicht als Link aufgerufen werden.
- > Ein Abruf des Port-Status über HTTP/s unter Security -> Port Security -> Port Status -> "Port" führte zu einer Nichtverfügbarkeit des Switch-Managements (über die Management-IP), wenn die Funktion aktiviert und auf dem aufgerufenen Port viele MAC-Adressen gelistet waren.
- > Das Eintragen eines Hostnamens unter ‚TACACS+ Authentication Server Configuration‘ führte nach Bestätigung der Änderung zu einem unvermittelten Neustarts des Switches.

[LANCOM GS-13xx Änderungen von 3.23.0001 Rel ► 3.23.0006 Rel](#)

Korrekturen / Anpassungen:

- > Die OIDs für die Darstellung der vollständigen System-Informationen im LANmonitor wurden ergänzt. Zur Anzeige dieser Informationen ist mindestens die LANmonitor Version 10.10.0012-RU3 erforderlich.

[LANCOM GS-13xx Switch OS 3.23.0001 Rel](#)

Neue Features:

- > Erste Firmware mit Unterstützung für den LANCOM GS-1326

4. Bemerkungen

Bitte beachten Sie, dass es für Ihr Gerät verschiedene Upload-Dateien geben kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der LIESMICH.PDF Datei im Download-Bereich Ihres Gerätes auf unserer Homepage.