

Informationen zum

LANCOM VP-100 3.04.0012 Release

Copyright (c) 2002-2009 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

05.10.2009, SThoss

Inhaltsübersicht

1. Hinweise
2. Neue Features, Änderungen und Historie

1. Hinweise

Hinweis zum Firmwareupdate

Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Telefone unbedingt Ihre Konfigurationsdatei und das Telefonbuch!

Ohne eine solche Sicherung ist ein Downgrade auf die alte Firmware nicht mehr automatisch möglich.

Setzen Sie bitte nach dem Firmwareupdate das LANCOM VP-100 auf Werkseinstellungen zurück und konfigurieren den SIP-Account neu.

Ohne diesen Schritt können die Firmwareänderungen nicht vollständig übernommen werden.

2. Neue Features, Änderungen und Historie

LANCOM VP-100 Änderungen von 3.03.0098 RC1 -> 3.04.0012 Release

Korrekturen / Anpassungen:

- Bei 2 gleichzeitig eingehenden RTP-Strömen zum gleichen SIP-Teilnehmer (z.B. Vermitteln mit Wartemusik von einem Media Server), werden die Audiodaten in beide Richtungen übertragen.
- Das VP-100 unterstützt REINVITEs von SIP Servern zu gehaltenen Gesprächen, bei denen die SDP-Aushandlung verspätet beginnt.
- Die fehlerhafte Wartemusik wird auf Stille zurückgesetzt.
- Der Wertebereich für das SIP-Zeitintervall (RTP-Timeout) wird auf 1.000 Sekunden erweitert.

LANCOM VP-100 Änderungen von 3.03.0056 -> 3.03.0098 RC1

Neue Features:

- Das Rufverhalten (Anklopfen, Verbinden) ist konfigurierbar
- Eingabemöglichkeit von Umlauten mit der Tastatur

Korrekturen / Anpassungen:

- weitere Bedienungssprachen zum Telefonmenü hinzugefügt
- Setup Assistent erweitert
- Verbesserung des CSV Import in das Telefonbuch des VP-100
- Stabilitätsverbesserungen des VP-100
- Probleme beim Verbinden behoben
- Absturz des Telefons bei Übernahme eines entgangenen Anruf ins Telefonbuch behoben
- Auswahl von Zahlen und Buchstaben beim Setup über die Telefontastatur wurde verbessert
- Anwahl von kanonischen Nummern aus dem Telefonbuch hinzugefügt
- Anzeige von entgangenen Rufen angepasst, wenn das VP-100 direkt bei SIPGATE angemeldet ist
- Registrierung am Nokia Siemens Network Switch verbessert
- Stilleerkennung verbessert
- Konfiguration der Rufweiterleitung und Amtsholung verbessert
- „NOTIFY-Requests“ lt. RFC angepasst
- Anzeige der Uhrzeit bei Sommerzeit im WEBconfig angepasst
- Verbesserungen im Auto-Update
- Nach einem erfolgreichen Transfer wird die Rufnummer des verbundenen Teilnehmers im Display angezeigt.
- Wird das VP-100 während eines Firmwareuploads benutzt, kommt es nicht mehr zum Absturz.
- Wird eine gesicherte Konfiguration eingespielt, erscheint die Erfolgsmeldung in der eingestellten Sprache.
- Sind alle externen Leitungen belegt, wird dies im Display mit „Besetzt“ angegeben.

LANCOM VP-100 Änderungen von 3.03.0052 -> 3.03.0056

Korrekturen / Anpassungen:

- Die Texte im Display-Menü wurden überarbeitet.
- Die Konfiguration der Codec-Liste wurde verbessert, so dass ein Codec nicht mehrfach ausgewählt werden kann.

LANCOM VP-100 Änderungen von 3.03.0049 -> 3.03.0052

Korrekturen / Anpassungen:

- Im WEB-Interface ist nun die Verzögerung für die Anrufweitschaltung konfigurierbar.
- Die Eingabe des DNS-Servers über das Display wurde verbessert
- In einem IP-Netz kann auch die 255 als Netzsegment benutzt werden (z.B. 192.168.255.0/24)
- Die internen Dienste des Telefons werden durch Watchdogs überwacht.
- Stabilitätsverbesserungen des VP-100

LANCOM VP-100 Änderungen von 3.03.0045 -> 3.03.0049

Korrekturen / Anpassungen:

- Das ‚Refered By‘ – Feld wird nun nach RFC 3892 ausgewertet.
- Die Firmware-Version wird im WEB-Interface nun wie im LANconfig dargestellt
- Der PPPoE-Benutzername wurde auf 64 Zeichen erweitert
- Das automatische Firmwareupdate kann nun genutzt werden.
- Telefonbücher, die Einträge mit Umlauten enthalten, können fehlerfrei importiert werden.
- Ein gehaltenes Gespräch kann nun durch die Flash-Taste zurückgeholt werden, wenn der 2. Anruf nicht aufgebaut werden konnte.
- Im Setup-Assistenten wird als Erstes die Spracheinstellung abgefragt.
- Das VP-100 trennt nicht mehr selbständig die Sprachverbindung
- Im Display wird während des Telefonats das Rufziel und die Verbindungszeit angezeigt.
- Das Telefonbuch wird im CSV-Format exportiert / importiert