

Informationen zum
LANCOM Advanced VoIP Client 1.10

Copyright (c) 2002-2006 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

04.09.2006, SThoss

Inhaltsübersicht

1. Neue Features, Änderungen und Historie

1. Neue Features, Änderungen und Historie

LANCOM Advanced VoIP Client Änderungen von 1.00.0174 -> 1.10.0380

Neue Features:

- Unterstützung des NETeasyPhone Headsets
- Unterstützung des Plantronics Voyager 510-USB
- Implementation zusätzlicher Kompressionsoptionen
- Automatische Geräteerkennung
- Neuer LANCOM Skin
- Manuelles Starten der SIP-Registrierung möglich
- Definitionsmöglichkeit des eigenen Standortes
- Definitionsmöglichkeit einer automatischen Amtsholung

Korrekturen / Anpassungen:

- Der opaque Parameter in Register-Paketen wird berücksichtigt.
- Es erfolgt eine neue Registrierung, wenn die initiale Registrierung fehlgeschlagen oder die Verbindung abgebrochen ist.
- Rufe halten / makeln / verbinden funktioniert nun in alle Richtungen
- Korrekturen im Versenden von DTMF-Zeichen
- * und # werden nun wie Ziffern behandelt (interne Rufe über LANCOM Router)
- NUMLOCK wird nicht mehr per Default aktiviert