

Informationen zur
LANCOM LANCAPI

Copyright (c) 2002-2007 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

27.11.2007, SThoss

Inhaltsübersicht

1. Neue Features, Änderungen und Historie

1. Neue Features, Änderungen und Historie

LANCOM LANCAPI Änderungen von 7.20.0006 -> 7.22.0001

Korrekturen / Anpassungen:

- Die Schnittstelle zur Softwareapplikation wurde verbessert, um die Softwarezugriffe toleranter zu behandeln.

LANCOM LANCAPI Änderungen von 3.12.0001 -> 7.20.0006

Korrekturen / Anpassungen:

- Unterstützung von Windows Vista