

Informationen zur

LANtools Version 4.20

für LANCOM Router und Wireless LAN Access Points

Copyright (c) 2002-2005 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

29.04.2005, SThoss

Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Neue Features, Änderungen und Historie

1. Einleitung

Die LANtools, bestehend aus LANconfig und LANmonitor, dienen zur Administration aller LANCOM Router und Wireless LAN Access Points. Die jeweils aktuellen Versionen sind für alle LANCOM Produkte verfügbar und werden von LANCOM Systems kostenlos zum Download angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LANtools Version 4.20, sowie die Änderungen zur Version 4.12.

2. Neue Features, Änderungen und Historie

LANconfig Änderungen von 4.12.0011 -> 4.20.0022 **LANmonitor Änderungen von 4.12.0005 -> 4.20.0014**

neue Features:

LANconfig:

- Unterstützung neuer Geräte
- Neuer Setup-Assistent zur Konfiguration von UMTS/GPRS-Verbindungen
- Über den Lösch-Assistenten können eingerichtete Verbindungen wieder aus der Konfiguration entfernt werden.

LANmonitor:

- UMTS/GPRS-Unterstützung

Korrekturen/Anpassungen:

LANconfig:

- Mit einer VPN25-Option können nun wieder 50 VPN-Gegenstellen konfiguriert werden.

LANmonitor:

- Bei einem LANCOM DSL/1610 Office wird der Zustand des WAN-Interface nun richtig angezeigt.
- Die WAN-Verbindung eines LANCOM DSL/1610 Office kann wieder über den LANmonitor getrennt werden.
- Im LANmonitor werden auch nun 108 MBit Verbindungen mit der richtigen Datenrate angezeigt.