

Informationen zum  
**LANCOM ES-2126P+**

Copyright (c) 2002-2013 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

LANCOM Systems GmbH  
Adenauerstrasse 20 / B2  
52146 Würselen  
Germany

Internet: <http://www.lancom.de>

23.04.2013, MPlum

### **Inhaltsübersicht**

1. Hinweise
2. Neue Features, Änderungen und Historie

## 1. Hinweise

### Hinweis zur Konfiguration mit Firefox 3

Im Firefox 3 gibt es Probleme mit der Auswertung des SSL-Zertifikates.  
Nähere Informationen zu diesem Problem finden Sie unter  
[https://bugzilla.mozilla.org/show\\_bug.cgi?id=435013](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=435013)

## 2. Neue Features, Änderungen und Historie

### LANCOM ES-2126P+ Änderungen von 5.04 Release → 5.20 Release

#### Neue Features:

- Rückfall-Methode auf das normale Login für TACACS+ hinzugefügt.

#### Korrekturen / Anpassungen:

- Anpassungen der „Virtual Stack“-Webseite im WEBconfig.
- Der „Virtual Stack“-Status wird nun in allen Situationen richtig angezeigt.
- Nach Einschalten und Abspeichern der „Virtual Stack“-Funktion über die Webseite wird die Funktion nun sofort übernommen.
- Bei Verwendung von TACACS+ führt ein "Virtual Stack fail" nicht mehr zum sofortigen Logout.
- Die Loopback-Funktion wurde verbessert.